


# Schéma électrique 750 SF (1970-71) (instruments de bord Smith)



- 1: alim. voyants charge et point mort
- 2: activation voyant charge
- 3: activation voyant point mort
- 4: masse compte tours
- 5: éclairage compte tours
- 6: masse voyant de phare
- 7: activation voyant de phare
- 8: voyant feu de position
- 9: masse compteur

- A: phare
- B: feu de position
- C: voyant feu de route
- D: invers. code-phare + poussoir avert. son.
- E: contacteur à clé
- F: interrupteur de phare  
(I = arrêt  
II = feu de position  
III = phare)
- G: voyant de charge
- H: voyant de point mort
- I: éclairage tableau de bord
- J: voyant feu de position
- K: Bobines et bougies
- L: avertisseur sonore
- M: boîte à fusibles

- N: contacteur de point mort
- O: poussoir de démarreur
- P: relais de démarreur
- Q: contacteur de frein AR
- R: ampoule de feu stop
- S: ampoule de feu AR
- T: démarreur
- U: régulateur
- V: dynamo
- W: compteur
- X: boîte de raccordement
- Y: rupteurs (2 unités)
- Z: rupteurs (2 unités)